

Odpowiedź na Pytanie nr 114 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane

115. Pytanie nr 115 Przedmiar robót budowlanych Budynek główny
W przedmiarach brak nakładów na płotki przeciw śniegowe , prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 115 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane

116. Pytanie nr 116 Przedmiar robót budowlanych Budynek główny
W przedmiarach brak nakładów na siatki zabezpieczające na kominach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 116 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane

117. Pytanie nr 117 Przedmiar robót budowlanych Budynek główny
Brak nakładów na wykonanie drenaży , prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 117 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane

118. Pytanie nr 118 Przedmiar robót budowlanych Budynek główny
Brak nakładów na wykonanie opaski ze żwiru , tłucznia lub piasku jak opis na przekrojach „S1” , prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 118 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane

119. Pytanie nr 119 Przedmiar robót budowlanych Budynek główny
Brak nakładów na kratki wentylacyjne na przewodach kominowych , prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 119 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane

GRUPA PYTAŃ II

120. Pytanie nr 120
W dokumentacji brak zestawienia stolarki. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na Pytanie nr 120 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w rysunkach zamiennych i uzupełniających, zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dn. 19.06.2008r.

121. Pytanie nr 121
W przedmiarze „ Roboty budowlane pawilon i przewiazki poz. 14.1 podano okna dachowe Fakro w ilości 93 kpl. Na tą liczbę składają się okna z Sali gimnastycznej (22 kpl), budynku głównego (29 kpl) oraz pawilonów (42 kpl). Okna znajdujące się w Sali gimnastycznej i budynku głównym zostały ujęte w odrębnych przedmiarach. Prosimy o skorygowanie ilości okien.

Odpowiedź na Pytanie nr 121 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w rysunkach zamiennych i uzupełniających, zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dn. 19.06.2008r.