

83. Pytanie nr 83 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
W przedmiarach brak nakładów na płotki przeciw śniegowe , prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 83 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

84. Pytanie nr 84 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
W przedmiarach brak nakładów na siatki zabezpieczające na kominach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 84 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

85. Pytanie nr 85 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Rozdział 12 - zgodnie z opisem technicznym i specyfikacją techniczną poz. 38 brak nakładów na : wykonanie komina z kotłowni ze stali kwasoodpornej di 250 z obmurowaniem cegłą i wypełnienie wełną mineralną , obmurowanie kanałów wentylacyjnych w poziomie I piętra , ocieplenie ścian kominów , nasad na kominy – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 85 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane. Ponadto informujemy, że zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiotami robót i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącymi „Kotłowni gazowej nr 1 – Budynek główny” Kominy i przewody odprowadzające spaliny zostały opisane i przedmiarowane w wyżej wymienionych dokumentach jako przewody spalinowe o średnicy 110/160 wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej.

86. Pytanie nr 86 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Ocieplenie dachu – brak nakładów na ruszt wsporczy pod ocieplenie i okładziny z płyt gipsowych jak oznaczenie D1 i D2 – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 86 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

87. Pytanie nr 87 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 15.1 – prosimy o jednoznaczne określenie okien dachowych z podaniem typu / w przedmiarach okna Fakro , na rzucie dachu okna Velux a w specyfikacji Roto / wymiarów i ilości , w przedmiarach podano 22 szt a jest zgodnie z rzutem dachu 24szt. Prosimy o poprawę przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 87 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane a także w przekazanych w dniu 20.06.2008 przy piśmie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupełniających do projektu architektury. W obiekcie występują okna dachowe typu VELUX z roletami.

88. Pytanie nr 88 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
W dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej – prosimy o przesłanie zestawienia stolarki z podaniem podstawowych danych technicznych określających wymiary , typ stolarki / drewniana , al. , PCV , stalowa / , szerokość ościeżnic , przeszklenia , okucia / klamki , zamki , samozamykacze /.

Odpowiedź na Pytanie nr 88 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane a także w przekazanych w dniu 20.06.2008 przy piśmie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupełniających do projektu architektury.

89. Pytanie nr 89 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 16.4 podane nakłady znacznie zawyżone / do wyjaśnienia po przesłaniu zestawienia stolarki / . Prosimy o korektę przedmiarów.

Janu