

GRUPA PYTAŃ V

7. Pytanie nr 7

Dokumentacja dotycząca zakresu stolarki okiennej i drzwiowej

- Prosimy o wyjaśnienie następujących niejasności brak określenia kolorystyki drewna okien i drzwi
- brak opisu na rysunkach rodzaju materiału z którego mają być wykonane okna lub drzwi,
- brak opisu na rysunkach rodzaju szkła
- brak określenia kierunków otwierania okien

Odpowiedź na Pytanie nr 7 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w projekcie architektury „podstawowym” wraz ze zmianami i uzupełnieniami projektu architektury przekazanymi przy piśmie NI/ZB/ 111/2008 z dn. 19.06.2008r.

GRUPA PYTAŃ VI

8. Pytanie nr 8

Prosimy o sprecyzowanie typu windy – na rysunkach występują dwa różne oznaczenia Domuslift DL – 2P/5 i Domuslift 2P/4

Odpowiedź na Pytanie nr 8 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w projekcie architektury „podstawowym” wraz ze zmianami i uzupełnieniami projektu architektury przekazanymi przy piśmie NI/ZB/ 111/2008 z dn. 19.06.2008r.

W ofercie należy ująć windę typ DOMUSLIFT typ DL – 2P/4przelotową, 5.cio przystankową opisaną w nowym przedmiarze robót budowlanych i w zamiennym opisie do projektu architektury, które zostały przekazane przy piśmie NI/ZB/111/2008R. W związku z tym anuluje się treść odpowiedzi na Pytanie nr 53 w piśmie NI/ZB/114/2008.

9. Pytanie nr 9

Prosimy o podanie poprawnych poziomów na rysunkach rzutów budynku głównego w odniesieniu do poziomu 0,00

Odpowiedź na Pytanie nr 9 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Na rysunku jest omyłka pisarska – w miejsce „ -0,0” winno być „ - 2,62”

10. Pytanie nr 10

Podany na rysunku typ windy Domuslift posiada drzwi automatycznie rozsuwane teleskopowo a takiej opcji producent nie posiada.

Odpowiedź na Pytanie nr 10 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Drzwi windy mają być otwierane z samootwieracza z możliwością zastosowania stacyjek.

11. Pytanie nr 11

Czy jest możliwe otrzymanie rysunku z przekrojem przez szyb windy?

Odpowiedź na Pytanie nr 11 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Rysunek przekroju przez szyb windy został przekazany przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dn. 19.06.2008r.

12. Pytanie nr 12

Winda typu Domuslift wymaga stałego nacisku na przycisk w czasie jazdy – czy taką wersję mamy wycenić

Odpowiedź na Pytanie nr 12 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Tak.

13. Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że ilość przystanków wynosi 3.

Odpowiedź na Pytanie nr 13 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Ilość przystanków wynosi 5.

14. Pytanie nr 14

Janu