

Odpowiedź na Pytanie nr 35 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

36. Pytanie nr 36 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
Poz. 10.3 podany przedmiar 2076,593m jest zaniżony z naszych wyliczeń winni być około 2713m / jak krokwie / - prosimy o zmianę przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 36 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

37. Pytanie nr 37 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
W nawiązaniu do specyfikacji technicznej dotyczącej zabezpieczenia więźby dachowej pt. 36 w przedmiarach brak nakładów na zabezpieczenie p.poz. drewnianej konstrukcji dachu – prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zabezpieczenie konstrukcji drewnianej zgodnie z opisem.

Odpowiedź na Pytanie nr 37 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

38. Pytanie nr 38 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
W przedmiarach brak nakładów na podbitki dachu, deski czołowe – prosimy o uzupełnienie przedmiaru na podbitki dachu i deski czołowe.

Odpowiedź na Pytanie nr 38 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

39. Pytanie nr 39 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
Poz. 11.2 podany przedmiar 7 ton niezgodny winno być 0,077 t – prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 39 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

40. Pytanie nr 40 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
Poz. 12.2 KNR 401 416/1 nakłady za 1mb za uzupełnienie ławy kominiarskiej drewnianej, podany przedmiar niema nic wspólnego z opisem specyfikacji technicznej nr 37, w związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ławy kominiarskie systemowe z podaniem ilości i długości poszczególnych ław, ilości stopni kominiarskich systemowych

Odpowiedź na Pytanie nr 40 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

41. Pytanie nr 41 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
W przedmiarach brak nakładów na płotki przeciw śniegowe, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 41 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

42. Pytanie nr 42 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
W przedmiarach brak nakładów na siatki zabezpieczające na kominach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 42 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

43. Pytanie nr 43 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki
Ocieplenie dachu – brak nakładów na ruszt wsporczy pod ocieplenie i okładziny z płyt gipsowych jak oznaczenie D1 i D2 – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 43 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią