

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

44. Pytanie nr 44 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki  
Poz. 15.1 – prosimy o jednoznaczne określenie okien dachowych z podaniem typu / w przedmiarach okna Fakro , na rzucie dachu okna Velux a w specyfikacji Roto / wymiarów i ilości , w przedmiarach podano 93szt a jest zgodnie z rzutem dachu 13 szt x 3= 39szt. Prosimy o poprawę przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 44 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane a także w przekazanych w dniu 20.06.2008 przy piśmie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupełniających do projektu architektury. W obiekcie występują okna dachowe typu VELUX z roletami.

45. Pytanie nr 45 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki  
W dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej – prosimy o przesłanie zestawienia stolarki z podaniem podstawowych danych technicznych określającej wymiary , typ stolarki / drewniana , al. , PCV , stalowa / , szerokość ościeżnic , przeszklenia , okucia / klamki , zamki , samozamykacze /.

Odpowiedź na Pytanie nr 45 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane a także w przekazanych w dniu 20.06.2008 przy piśmie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupełniających do projektu architektury.

46. Pytanie nr 46 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki  
Poz. 15.4 podane nakłady znacznie zawyżone / do wyjaśnienia po przesłaniu zestawienia stolarki / . Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 46 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

47. Pytanie nr 47 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki  
w podanych przedmiarach poz. 15.3 i 15.4 podano nakłady tylko na skrzydła drzwiowe brak nakładów na ościeżnice – prosimy o uzupełnienie przedmiarów na bazie zestawienia stolarki o ościeżnice , skrzydła drzwiowe , okucia drzwi .

Odpowiedź na Pytanie nr 47 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

48. Pytanie nr 48 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki  
Poz. 15.5 podany przedmiar znacznie zawyżony prosimy o korektę przedmiaru na bazie zestawienia stolarki okiennej.

Odpowiedź na Pytanie nr 48 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

49. Pytanie nr 49 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki  
Poz. 15.5 – jaki rodzaj kamienia , szerokość i grubość podokienników?

Odpowiedź na Pytanie nr 49 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane a także w przekazanych w dniu 20.06.2008 przy piśmie NI/ZB/111/2008 rysunkach zamiennych i uzupełniających do projektu architektury.

50. Pytanie nr 50 Przedmiar robót budowlanych Pawilony i przewiazki  
W dziale nr 16 brak nakładów na podbudowa z żwiru jak P3 i P4 – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 50 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.