

Odpowiedź na Pytanie nr 67 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane

68. Pytanie nr 68 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Czy grunt z wykopów można użyć do zasypania fundamentów mając na uwadze że przy budynku i w budynku będą warstwy konstrukcyjne posadzek, placów i chodników.

Odpowiedź na Pytanie nr 68 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Tak, można. Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

69. Pytanie nr 69 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Jeżeli grunt z wykopów można użyć do zasypania to w przedmiarach brak nakładów na transport ziemi z składowiska do zasypania wykopów i dodatkowego mechanicznego zagęszczenia w ilości 1.805,9458m³ – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 69 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

70. Pytanie nr 70 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Czy zamawiający posiada własne wysypisko ziemi z wykopów bez opłaty za składowanie ziemi, jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o koszt składowania ziemi.

Odpowiedź na Pytanie nr 70 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane. Tak odwóz na odległość 500m.

71. Pytanie nr 71 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 2.6 z podany przedmiar jest błędny / 297,24-58,32/ winno być 238,92m² – prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 71 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

72. Pytanie nr 72 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 2.9 podany przedmiar jest znacznie zawyżony w stosunku do przedmiarów jak ławy, stopy i ściany – prosimy o korektę przedmiarów

Odpowiedź na Pytanie nr 72 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

73. Pytanie nr 73 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 2.10 podany przedmiar jest znacznie zawyżony w stosunku do przedmiaru poz. 2.1 – prosimy o korektę przedmiarów

Odpowiedź na Pytanie nr 73 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

74. Pytanie nr 74 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 4.1 podany przedmiar znacznie zawyżony – prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 74 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

75. Pytanie nr 75 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 10.1 podana podstawa wyceny KNR 202 402/5 nakłady materiałowe wynoszą 21,30m³ a w rzeczywistości około 90m³, w związku z powyższym prosimy o zestawienie konstrukcji dachu z podziałem na elementy konstrukcyjne i uzupełnienie przedmiarów pod zestawienie jak konstrukcji dachu z podstawą wyceny np. KNNR 3 t. 402.1 i 402.2